

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 44»
Н.В.Ганова
«20» 03 2020 г.



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 44д**

Город Прокопьевск
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

«20» 03 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБОУ «Школа №44»
1.2. Адрес объекта 653017, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Центральная, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 749,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 6006 кв.м
1.4. Год постройки здания - 1961, последнего капитального ремонта – 2019г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 44», МБОУ «Школа № 44»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 653017, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул.Центральная, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

- 2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг обучение
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы № 11, 19, 154, 140
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-И
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,К)		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К)		3,5-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		8-11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И		12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		13,14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О)		15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, Г,О)		16

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект частично доступен для инвалидов всех категорий. Для обеспечения полной доступности необходимо оборудовать объект аудиовизуальными системами информирования в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с техническими средствами, организационные мероприятия.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с техническими средствами, организационные мероприятия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с техническими средствами, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами, организационные мероприятия.

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с техническими средствами, организационные мероприятия.
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с техническими средствами, организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения комплексной Программы «Доступная среда в Кемеровской области»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В, объект будет доступен полностью всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) запланированные мероприятия будут выполнены

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. Согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Прокопьевске;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с общественными организациями города и надзорными органами;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ myshkool44@yandex.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте имеются | на 11 л. |
| Позэтажные планы, паспорт БТИ имеются | на 2 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | на 1 л. |

Члены комиссии:

Председатель общественной организации инвалидов города Прокопьевска «Рубикон» - Перехожев Николай Викторович



В том числе:

представители организации, расположенной на объекте

Директор МБОУ «Школа № 44» - Ганова Наталья Викторовна _____
Заместитель директора по БОП – Ганов Валерий Николаевич _____
Заместитель директора по УВР – Старовойтова Александра
Сергеевна _____

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2020 г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ «Школа №44», 653017,
Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Центральная, 2
наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2				
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-					

Фото № 1: Вход на территорию



Фото № 2: Путь (пути) движения на территории



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И		1,2,3,4	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБОУ «Школа №44», 653017, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул.Центральная, 2

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5				
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Отсутствует тактильная информация		Установить тактильные таблички	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		7	Отсутствует тактильная информация Отсутствуют предупредительные знаки на остекленных дверях для слабовидящих	С	Установить тактильные таблички и предупредительные знаки на остекленных дверях для слабовидящих	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне				Отсутствует тактильная информация Отсутствуют предупредительные знаки на остекленных дверях для слабовидящих, контрастная маркировка на ступенях; поручни	С,О	Установить тактильные таблички и предупредительные знаки на остекленных дверях для слабовидящих, поручни. Выполнить контрастную маркировку на ступенях.	Текущий ремонт

Фото № 3: Дверь (входная)



Фото № 4: Тамбур



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К)		3,5,6,7	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБОУ «Школа № 44», 653017, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Центральная, 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		8	Отсутствие тактильной предупредительной информации	С	Установка тактильной предупредительной информации	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-			Установить невозможное	Технические решения невозможны -
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	К,С,О,Г	-	-
3.5	Дверь	есть		10	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		11	Отсутствие Мнемосхем. Наличие ступеней на путях эвакуации.	С, К	Установить Мнемосхемы	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях для слабовидящих		Установить предупредительную информацию для слабовидящих	Текущий ремонт

Фото № 5: Коридор (вестибюль, зона ожидания)



Фото № 6: Дверь



Фото № 7: Пути эвакуации



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В		8,9,10	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пути эвакуации	ДЧ-В		11	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов МБОУ «Школа №44», 653017, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Центральная, 2

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12	Отсутствие тактильной информации	С	Установка тактильной информации	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне				Отсутствие тактильной информации	С	Установка тактильной информации	Индивидуальное решение с ТСР

Фото № 8: Кабинетная форма обслуживания



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И		12	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБОУ «Школа №44», 653017, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Центральная, 2
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13	Поручни в наличии, отсутствие тактильной информации	К, С	Установить тактильную информацию	
5.2	Душевая/ванная комната	нет		-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне				Отсутствие тактильной информации	К, С	Установить тактильную информацию	Индивидуальные решения с ТСР

Фото № 9: Туалетная комната



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		13,14	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МБОУ «Школа №44», 653017, Кемеровская область, город Прокопьевск, ул. Центральная, 2

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		15	Визуальные средства есть не везде, часть информации, расположенной на информационных стендах, не читаема слабовидящим	С	Установка визуальной информации на контрастном фоне. Установка мнемосхем	Индивидуальное решение с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствие звуковых информаторов, текстофонов, звукоусиливающего оборудования	Г	Установка звукоусиливающего оборудования	Текущий ремонт Индивидуальное решение с помощью ТСР
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствие тактильных средств	С	Установка тактильные полосы Установка указатели с рельефным шрифтом или знаками шрифта Брайля	Индивидуальное решение с помощью ТСР
	Общие требования к зоне				Отсутствие тактильных средств для С. Отсутствие звукоусиливающего оборудования	Г,С	Установка тактильных Средств предупреждения об опасностях Установка звукоусили	Текущий ремонт Индивидуальное решение с помощью

					для Г.		вающего оборудован ия	ю ТСП
--	--	--	--	--	--------	--	-----------------------------	-------

Фото № 10: Визуальные средства



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И		15	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Фото № 11: Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

